

Stiftung zur Vermeidung von
Verkehrsoffern in Deutschland
gemeinn. e.V. - OLG-Ffm. 40/4 - II./1 - 7/88
Bonameser Straße 5 * 60433 Frankfurt/M.
Fax: 069 - 95297842
IBAN DE 19 500 90 500 0002951002
BIC GENODEF 1S 12
Mitglied der Deutschen Verkehrswacht
www.stiftung-vvv.de

Volle Punktzahl gibt's für
diese Antwort auf **Frage 4**

Durch eine fehlende Staubschutzkappe am Reifenventil kommt Schmutz in die Ventil – Mechanik (besonders beim Wenden im Gelände)

Die winzigen Sand + Schmutzpartikel werden beim nächsten Füllvorgang in die Feinmechanik gepreßt und das Ventil kann dann sehr leicht undicht werden.

Die Folge war bei diesem Unfall, wo ein 18 jähriger Mitfahrer tödlich, sein mitfahrender Bruder lebensgefährlich verletzt wurde. Ein schleichender Plattfuss (HL) durch Schmutz im Ventil mit 5 fachem seitlichen Überschlag bei 160 km/h auf der Autobahn.

- + Weitere 3 Verletzte einschl. Fahrer (20 Jahre alt / Fahranfänger), der kein DVR-Sicherheitstraining absolviert hatte, bei welchem man erkennen, vermeiden und bewältigen lernt.

**Wir tun alles, was Unfälle
verhüten hilft.**
Stiftung zur Vermeidung von
Verkehrsoffern in Deutschland
www.stiftung-vvv.de
info@stiftung-vvv.de